

SMB 送信設定マニュアル

8. (セキュリティ関連) SMB プロトコルのバージョン確認

SMB (Server Message Block) とは Windows OS におけるファイル共有プロトコルの総称です。

・各 OS SMB 対応状況

・SMBVer2/3 対応機種 (FWUP が必要な場合があります)

* 対応状況はファームウェアリテン情報を確認してください。

OS	SMBバージョン
Windows10	SMB3.1.1
Windows8.1	SMB3.0.2
Windows8	SMB3.0
Windows7	SMB2.1
Vista	SMB2.0
XP	SMB1.0

TASKalfa 6052ci/5052ci/4052ci/3252ci/2552ci
TASKalfa 6002i/5002i/4002i
TASKalfa 8052ci/8002i/7002i
TASKalfa 3511i/3011i
TASKalfa 2551ci
TASKalfa 3510i/3010i
TASKalfa 7551ci/6551ci
TASKalfa 5551ci/4551ci/3551ci
TASKalfa 5501i/4501i
TASKalfa 406ci/356ci
TASKalfa 2470ci/2460ci/2520i/2510i
ECOSYS M6030cdn/M6530cdn/M6035cdn/M6535cdn/M6535cdn
ECOSYS M2030dn/M2530dn/M2035dn/M2535dn
ECOSYS M3040idn/M3540idn/M3550idn/M3560idn
ECOSYS M6026cdn/M6526cdn/M6026cdn/M6526cdn
ECOSYS M5526cdw/M5526cdn/M5521cdw/M5521cdn
ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw/M2040dn/M2540dn
ECOSYS M2540dw/M2640idw

【注意】 SMBv2/v3 に対応していない製品に対しては、SMBv1 でセッションします。PC 側で、SMB1.0 が無効になっている場合は、接続できません。以下の方法で確認をお願いします。

【Windows8.1/10 確認方法】

「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windows の機能の有効化または無効化」をクリック

→「SMB1.0/CIFS ファイル共有のサポート」にチェックの有無を確認してください。

【チェック時の注意】

「■」の状態が「レ」の状態になっているか確認をお願いします。

Windows アップデートの Ver によっては[SMB1.0/CIFS ファイル共有サポート]が階層になっています。

階層下全て「レ」が付かないと[SMB1.0/CIFS ファイル共有サポート]が有効化にならない場合があります。

【情報】

マイクロソフト社 (Microsoft 社) の「WannaCry」への対応策で、コンピューターにセキュリティ更新プログラムのインストールとともに追加の保護策として SMBv1 の無効化を案内しております。SMBv2 のサポートしている製品には影響はありません。

マイクロソフト社の詳細情報は、以下を参照ください。

<https://blogs.technet.microsoft.com/jpsecurity/2017/05/14/ransomware-wannacrypt-customer-guidance>